


1.尺寸定位基准为定位孔
Location hole is used as position reference.
2.未标注公差为+/-0.3mm
Unmarked Tolerance is +/-0.3mm
注：虚线标注为有效显示区域
Active area is marked in Dash lines

引脚名称	引脚定义	引脚类型	说　明
GND	8,9,10	P	
TX4	7	O	
TX2	6	O	
RX2	5	I	
RX4	4	I	
+5V	1,2,3	P	

型 号					
图 纸	A 4	图 纸	DWIN	日期	
比 例		审 核		日期	
单 位	MM	批 准		日期	