







1.尺寸定位基准为定位孔
Location hole is used as position reference.
2.未标注公差为+/-0.3mm
Unmarked Tolerance is +/-0.3mm
注：虚线标注为有效显示区域
Active area is marked in Dash lines

| 定义Definition | 序号Pin# | 类型Type | |
|---|---|---|---|
| GND | 8,9,10 | P | |
| TX4 | 7 | O | |
| TX2 | 6 | O | |
| RX2 | 5 | I | |
| RX4 | 4 | I | |
| +5V | 1,2,3 | P | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 型 号 Model | | | | | |
| 图 纸 Drawing | A 4 | 图 纸 Drawing | DWIN | 日期 Date | |
| 比 例 Scale | | 审 核 Review | | 日期 Date | |
| 单 位 Unit | MM | 批 准 Approval | | 日期 Date | |