180010262102

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2809

报告编号：G20190398

检 测 报 告

Test Report

标 称 名 称 ： **Name of Sample**	23 件拉拔器
型 号 规 格 ： **Type**	23 件套
委 托 方 ： **Applicant**	易尔拓工具（上海）有限公司
检 测 类 别 ： **Test Purpose**	委托检测

国 家 轻 工 业 工 具 五 金 质 量 监 督 检 测 上 海 站

STATE LIGHT INDUSTRY QUALITY SUPERVISION & TESTING STATION FOR TOOL WARE, SHANGHAI

上 海 市 工 具 工 业 研 究 所 检 测 中 心

SHANGHAI TOOL INDUSTRY INSTITUTE MONITORING & TESTING CENTER

声　　明

1.《检测报告》无检测单位公章或检测专用章无效。

2. 复制《检测报告》，未重新加盖检测单位公章或检测专用章无效。

3. 未经本质检中心（站）书面批准，复制《检测报告》的部分内容无效。

4.《检测报告》涂改无效。

5.《检测报告》无编制、审核、批准人签字无效。

6. 委托送样检测，仅对检测的样品负责。

地址：天目中路 258 号　　邮编：200070

电话：021-63171914　　传真：021-63538822

网址：www.toolins.com　　邮箱：gjwujjc@163.com

国家轻工业工具五金质量监督检测上海站

检 测 报 告

报告编号：G20190398　　共 2 页第 1 页

标称名称		23 件拉拔器	标称商标	YATO	型号规格	23 件套
样品状态		包装完整			生产日期	/
标称生产企业	名称	易尔拓工具（上海）有限公司		邮编	201315	
	地址	上海市浦东新区康桥东路 1300 弄 8 号		电话	15121006809	
委托方	名称	易尔拓工具（上海）有限公司		邮编	201315	
	地址	上海市浦东新区康桥东路 1300 弄 8 号		电话	15121006809	
样品接收日期		2019 年 5 月 6 日	抽样基数	/	送样数量	1 套
检测日期		2019 年 5 月 8 日到 5 月 8 日	抽样数量	/	抽样地点	/
检测环境条件		温度 20 ℃，湿度 / %	抽样日期	/	检测地点	上海市天目中路 258 号
检测依据		JB/T 3411.51－1999 三爪顶拔器 GB/T 230.1－2018 金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法				
判定依据		JB/T 3411.51－1999 三爪顶拔器 GB/T 230.1－2018 金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法				
检测项目		1. 抗拉试验；2. 表面处理；3. 基本尺寸；4. 硬度				
检测结论		委托的样品经检测，按照上述检测方法及判定依据的要求，所检项目符合。详见本报告检测结果汇总页。 检测单位（盖章） 发布日期：2019 年 5 月 8 日				
说明		产品货号：YT-25105S				

编制：单德亮　　审核：严海军　　批准：汤金根

国家轻工业工具五金质量督检测上海站
检 测 报 告

报告编号：G20190398　　共 2 页第 2 页

检　测　结　果　汇　总					
序号	检测项目	单位	标　准　要　求	实测结果	单项判定
1	抗拉试验	kN	爪拉马应能承载最小负荷 150kN 拉拔。	150	符合
		/	试验后，爪脚、丝杆均不应产生损伤和影响正常使用功能的损坏。	＋	符合
2	表面处理	/	表面喷丸镀亮铬处理，不可有毛刺、裂纹、氧化皮等缺陷。	＋	符合
			各个爪子加工尺寸、形状一致。	＋	符合
			联接板表面应平整，无凹陷、凸起。	＋	符合
			表面刻字 logo 清晰。	＋	符合
3	基本尺寸	mm	拉拔直径 W≤200	178.50	符合
			伸距 H_2=175～235	220.18	符合
4	硬度	HRC	中心架硬度 38HRC～42HRC	40	符合
			爪子硬度 40HRC～42HRC	41	符合
			顶针硬度 44HRC～46HRC	45	符合
注：“＋”为符合，“－”为不符合。					